

OPRAVENÉ KLÁVESOVÉ SKRATKY	
Exit	Alt+F4
Opakovanie posledného príkazu	Vstúpte na stránku
Odstránenie stránky	Časť
Nastavenie kurzora na SCIA Spotlight	Medzerník
Príkaz Exit	Esc

SÚBOR	
Nový	Ctrl+N
Otvorte stránku	Ctrl+O
Uložiť	Ctrl+S
Uložiť ako	Ctrl+Shift+S
Zatvoriť	Ctrl+F4
Nastavenia projektu	Shift+P

KNIŽNICE	
Materiály	Ctrl+M
Priečne rezy	Ctrl+J
Podmienky zaťaženia	Ctrl+L
Skupiny zaťaženia	Shift+G
Skupiny hmôt	Shift+M
Kombinácia	Ctrl+K
Nelineárne kombinácie	Ctrl+Alt+N
Kombinácie pre nelineárnu stabilitu	Ctrl+Shift+N
Kombinácia skupín hmôt	Shift+K
Skupiny výsledkov	Shift+R
Globálne nedokonalosti	Ctrl+Alt+G
Vrstvy	Ctrl+Alt+L
Nelineárne funkcie	Shift+F
Počiatočná deformácia	Shift+I
Správca riadkových rastrov	Ctrl+Shift+G

UPRAVIŤ PODĽA	
Zrušiť	Ctrl+Z
Návrat na	Ctrl+Y
Kliknutím na tlačidlo skopírujete	Ctrl+C
Vkladanie	Ctrl+V
Presun	Ctrl+X
Otočiť	Ctrl+R
Obrázok na vytlačenie	Ctrl+P
Kopírovanie/vkladanie vlastností	Ctrl+Shift+F
Vybrať všetko	Ctrl+A

MODELOVANIE	
Obdĺžniková mriežka	Ctrl+G
3D líniový raster	Alt+G
1D časť	Ctrl+B
Lúč	Shift+B
Stĺpec	Ctrl+Shift+B
Rozprávanie	Shift+H
Rada	Ctrl+T
Stena	Ctrl+H
Panel s 1D zaťažením a hranami	Shift+L
Spoje na oboch koncoch nosníka	Alt+H
Kĺb na nosníku	Ctrl+Shift+H
Typ kĺbu	Shift+C
Spoločná podpora	Shift+N
Podpora v uzle	Alt+N
Prechod	Ctrl+Shift+L

ZAŤAŽENIE	
3D veterný generátor	Shift+W
Plošné zaťaženie na 2D	Shift+S

FOTOGRAFOVANIE/SLEDOVANIE	
Prepínanie orto režimu	F8
Prepínanie vodiacich stôp	F7

ZOBRAZIŤ	
Skryť vybrané	Ctrl+D
Skryť nevybrané	Ctrl+E
Viditeľnosť prepínania	Ctrl+Q
Viditeľnosť vrstvy	Ctrl+W
Prístup k výberu	Shift+Z
Koordináčne informácie	Ctrl+Shift+D
Izometria/prepínač perspektívy	Ctrl+Shift+F12
Kolmý pohľad na súčasnú UCS	F12
Prepínanie orgánov	1
Prepínanie tieňovania	2
Prepínanie podporuje	3
Prepínanie záťaže	4
Prepínanie údajov modelu	5
Prepínanie štítkov uzlov	6
Prepínanie štítkov dielov	7
Prepínanie bodovej mriežky	8

VÝPOČET	
Kontrola údajov o návrhu	Alt+C
Nastavenia riešiteľa	Alt+S
Nastavenia siete	Alt+M
Vytvorenie siete	Ctrl+Shift+M
Výpočet	Ctrl+Shift+F5
Získané z	Ctrl+F5
Obnovenie výsledkov	F5

USS	
Prevod USS	F9
Nové USS podľa miestnej časti	F10
Prepínač pracovnej roviny	F11
Obnovenie do polohy GSS	Ctrl+F11

IMPORT	
Bloky používateľov	Shift+U
Import DWG, DXF, VRML97	Alt+D

VÝSLEDKY	
Kritické faktory zaťaženia	A
Protokol o výpočte	P
Vyhlasenie o materiáloch	B
Vnútorne sily	I
Reakcie	R
3D deformácia	D
1D deformácia	Shift+D

OCEĽ	
Nastavenie ocele	Ctrl+Alt+S
Oceľové zábrany LTB	Alt+L
MSU Steel Názory	U
Posudzovanie ocele MSP	S
Posudzovanie spojenia lešení	C

OCEĽOVÉ SPOJE	
Nastavenie oceľových spojov	Ctrl+Shift+C
Rám namontovaný na pevnej náprave	Ctrl+F

SPRÁVA	
Správa	Alt+R
Živý obrázok v mierke pre správu	Ctrl+I
Galéria obrázkov	Alt+P